

| <b>2</b> | <b>VN OPREMA</b>                      |     |          |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|
| RED. BR. | OPIS MATERIJALA                       | OJD | KOLIČINA |
| 1        | Izolator U120BS                       | kom | 10       |
| 2        | Izolator U 120B                       | kom | 8        |
| 3        | Izolator Kapasti U-160PS              | kom | 4        |
| 4        | Izolator kapasti 1515LSE DIVER        | kom | 2        |
| 5        | Izolator K-170/280                    | kom | 6        |
| 6        | Držač gornjeg kontakta za prekidač    | kom | 3        |
| 7        | Čaura 401874 za prekidač HPG 11/15    | kom | 6        |
| 8        | Čaura 401874 za prekidač HPG 11/16    | kom | 9        |
| 9        | Injektor prek HPGE 11a/15             | kom | 1        |
| 10       | Iskr. E-42626481 za pr. HG-7/9 Fi 10f | kom | 17       |
| 11       | Komora za gašenje luka 719.111.000    | kom | 2        |
| 12       | Komora za gašenje luka 906.350.000/01 | kom | 21       |
| 13       | Komora za gašenje luka 910.360.000    | kom | 3        |
| 14       | Nosač donji za prekidač HpGE 11/15    | kom | 3        |
| 15       | Nosač brisača za prekidač HPG 11/15   | kom | 5        |
| 16       | Osovinica za pogon CMR-2B             | kom | 3        |
| 17       | Podloš. Za prek HPG 11/15             | kom | 6        |
| 18       | Zupčanik E-403009 za prek. HPG        | kom | 9        |
| 19       | Dizalica za prekidač HPG              | kom | 2        |
| 20       | Stezaljka A04.15.15                   | kom | 10       |
| 21       | Stezaljka A04.18.12                   | kom | 9        |
| 22       | Stezaljka A04.22.12                   | kom | 10       |
| 23       | Stezaljka A04.22.15                   | kom | 9        |
| 24       | Stezaljka A12.12.30                   | kom | 8        |
| 25       | Stezaljka A12.15.30                   | kom | 10       |
| 26       | Stezaljka A13.12.30                   | kom | 10       |
| 27       | Stezaljka A13.15.30                   | kom | 10       |
| 28       | Stezaljka A14.12.30                   | kom | 10       |
| 29       | Stezaljka A21.15.60                   | kom | 4        |
| 30       | Stezaljka A23.12.60                   | kom | 10       |
| 31       | Stezaljka A23.15.60                   | kom | 10       |
| 32       | Stezaljka A24.12.60                   | kom | 4        |
| 33       | Stezaljka A24.15.60                   | kom | 7        |
| 34       | Stezaljka B04.10.10                   | kom | 4        |
| 35       | Stezaljka B11.12.30                   | kom | 12       |
| 36       | Stezaljka B12.10.30                   | kom | 10       |
| 37       | Stezaljka B2.20.30                    | kom | 9        |
| 38       | Stezaljka B21.15.50                   | kom | 1        |
| 39       | Stezaljka priključna T 120/150/150    | kom | 57       |
| 40       | Stezaljka priključna 44.002.12        | kom | 20       |
| 41       | Stezaljka priključna 44.006.03        | kom | 92       |

|    |  |     |     |
|----|--|-----|-----|
| 42 | Stezaljka priključna 90 step 44.008.03     | kom | 90  |
| 43 | Stezaljka ravna 44.001.23                  | kom | 9   |
| 44 | Stezaljka 44.001.03                        | kom | 164 |
| 45 | Izolator sa pločom 72,5kv                  | kom | 2   |
| 46 | Izol. Porcelan za HPGE                     | kom | 1   |
| 47 | Rast 12kV MRT-12-1250 A S1250A SAB         | kom | 1   |
| 48 | Rast 12kv Ru-12/630/50 630A SAB            | kom | 1   |
| 49 | Tr. St. 38kv ATM 2x200/5/5/5a-SP.mon.pot   | kom | 5   |
| 50 | Tr. St. 35kv ATM 2x300/5/5/5a-sp.mon.pot   | kom | 6   |
| 51 | Tr. St. 38kv STRM-3830 1000/5/5/5a kl02 15 | kom | 1   |
| 52 | Tr. St. 38kV TSB-7/III 2x75/5/5a KL05 30VA | kom | 3   |
| 53 | Tr. Strujni 38kV, 200/5/5a-TSB             | kom | 16  |
| 54 | Rast. Tip 3P35III330 za un. Mont. R. Kon.  | kom | 1   |
| 55 | Ležaj igličasti za prekid                  | kom | 9   |
| 56 | Ležaj kavezsti Fi12                        | kom | 10  |
| 57 | Ležaj kavezasti Fi8                        | kom | 13  |
| 58 | Ležaj glavni 323.220.000-01                | kom | 4   |
| 59 | Ležaj glavni 94.121.000-01                 | kom | 3   |
| 60 | Spojnica za kompr. Vazduh 28 ugaona M-9    | kom | 9   |
| 61 | Spoj. Za komprim. Vazduh HT-28 prava M-9   | kom | 9   |
| 62 | Prekidač HG aA-8-F-1250A                   | kom | 2   |
| 63 | Prekidač HG 4C-10K-2500A                   | kom | 1   |
| 64 | Matica za prekidač HPGE 7S-7               | kom | 1   |



|          |
|----------|
| Kruševac |
| Kruševac |
| Kruševac |
| Kruševac |
| Kruševac |
| Kruševac |
| Kruševac |
| Kruševac |
| Kruševac |
| Kruševac |
| Kruševac |
| Kruševac |
| Kruševac |
| Beograd  |
| Beograd  |
| Beograd  |
| Beograd  |
| Valjevo  |
| Valjevo  |
| Bor      |
| Bor      |
| Bor      |